

## Seznam náhradních dílů separátorů, čerpadel a míchadel FAN, BAUER

18.3.2024

Číslo artiklu	Popis artiklu	Kat číslo	Množství	Cena katalogová/ks/Kč
<b>Separátor</b>				
Z01396	Sada těsnění hnacího hřídele SP56	F11099058	1	<b>6 348,23</b>
Z01397	Sada opravárenská hřídele SP46, 4kW	F11099018	1	<b>9 086,68</b>
Z07298	Šnek nový pro S655	2003611	3	<b>229 282,95</b>
Z15128	Membrána vibrátoru k separátoru FAN	F10243220	10	<b>2 270,42</b>
Z11877	Sada opravná pro výměnu síta	2003935	2	<b>838,96</b>
Z09316	PTFE-T-profil pro síto 520mm, sada 3ks	2003949	5	<b>2 098,65</b>
Z01446	Sada opravná síta 520mm G-profil	2003948	5	<b>4 742,50</b>
Z10138	Sada opravná těsnění	2004603	4	<b>15 310,43</b>
Z14799	Těsnění přídatné převodovky k S655 (3,0-5,5 kW)	2003880	5	<b>7 082,63</b>
Z01459	Sada opravná hřídele převodovky Z1	2004607	1	<b>38 338,30</b>
Z14653	Síto R 520 - 0,50 mm vč G-profilu	F10521050P	5	<b>67 340,98</b>
Z07282	Síto, HD velmi silné 260, 0,50mm	2003747P	1	<b>75 680,80</b>
Z06438	Sada opravná krytu separátoru	F10699333	5	<b>20 488,59</b>
Z06546	Hřídel výstupní SP56 SFK	F10654314	1	<b>36 720,13</b>
<b>Čerpadlo a míchadlo BAUER</b>				
Z01469	Sada opravná řezacího disku d265	3442226	1	<b>38 089,35</b>
Z12311	Vrtule k míchadlu MSXH 15	3442170	1	<b>29 500,58</b>
Z01498	Kabel s koncovkou pro MSXH, komplet	6176550	1	<b>34 604,05</b>
Z01468	Sada na opravu tažného kotouče 50	3442220	1	<b>1 692,86</b>
Z01463	Sada na opravu šroubů oběžného kola 240	3442206	1	<b>44 188,63</b>

Ing. David Dvořák

Zdeněk Kuklík

Tel: +420 602 411 452

Tel: +420 725 687 249

Email: david.dvorak@bauer-technics.com

Email: zdenek.kuklik@bauer-technics.com